

赤錆の除去 / 黒錆化 効果

A 企業様 (大手過酸化製品製造業) 静岡県 使用機種 : MME-32A(循環水仕様)

全体に赤錆が付着していて、
内面表面が確認出来ない。



“無雑” 設置前

赤錆の除去が進んでいる。



設置後 3 カ月経過

内側表面が確認出来るようになった。



設置後 6 カ月経過



錆でチューブが腐食しかけている。



錆による腐食が止まり一部黒錆化している。



ほとんど錆が無くなった。